

Producto notificado a través de la Red de Alerta

Nº: CCAA-378/2021

Identificación del producto: MOTOCICLETA, marca HONDA, modelos CBR1000SPL/STL (2021) y CMX1100AM/DM (2020)

Categoría del producto: Vehículos y accesorios

Naturaleza del riesgo: Quemaduras

No se dispone de fotografía

Descripción del riesgo: La matriz que se utiliza para fabricar el tapón del radiador no se manejó adecuadamente durante el proceso, por lo que algunos tapones tienen una capacidad de sellado insuficiente por un exceso de tolerancia con respecto al cuello de llenado. Si la motocicleta se usa de forma continuada en esta condición, el líquido refrigerante a alta temperatura puede salir por el tubo rebosadero, aumentando las probabilidades de sufrir una quemadura.

Medidas adoptadas por el órgano notificante: La empresa HONDA MOTOR EUROPE ha comunicado a las autoridades de consumo de Cataluña el problema de la motocicleta y las medidas que voluntariamente ha adoptado, consistentes en contactar con los propietarios afectados para inspeccionar la motocicleta y, en caso necesario, sustituir el tapón del radiador por una unidad nueva.

Órgano notificante: Generalidad de Cataluña

Fecha: 15/12/2021