



Producto notificado a través de la Red de Alerta

Nº:	CCAA-380/2019
Identificación del producto:	VEHÍCULO, marca SKODA, modelos OCTAVIA, RAPID, FABIA, KODIAQ, KAROP y SUPERB (modelos 2018-2019)
Categoría	Vehículos y accesorios
Naturaleza del riesgo:	Lesiones diversas Existe la posibilidad de que se haya montado un airbag del conductor que no se infle lo suficientemente rápido en caso de activación. Como consecuencia de ello, puede ocurrir que, en caso de accidente con activación del airbag frontal, no se ofrezca suficiente protección en el lado del conductor
Medidas adoptadas por el órgano notificante::	La empresa VOLKSWAGEN GROUP ESPAÑA DISTRIBUCIÓN ha comunicado a las autoridades de consumo de Cataluña el problema del vehículo y las medidas que voluntariamente ha adoptado, consistentes en contactar con los propietarios de los vehículos afectados, para sustituir el airbag del volante.
Órgano notificante:	Generalidad de Cataluña
Fecha:	21/08/19

(Fotografía no disponible)