

## **Producto notificado a través de la Red de Alerta**

**Nº:** CCAA-138/2021

**Identificación del producto:** VEHÍCULO, marca DACIA, modelos SANDERO III (fabricados entre el 02/09/2020 y el 15/01/2021) y LOGAN III (fabricados entre el 05/11/2020 y el 23/12/2021)



**Categoría del producto:** Vehículos y accesorios

**Naturaleza del riesgo:** Accidente de tráfico

**Descripción del riesgo:** Se ha detectado una posible falta de conformidad de la armella de la cerradura del capó delantero, En casos extremos, esta situación podría hacer que el capó se abra mientras está circulando,

**Medidas adoptadas por el órgano notificante:** La empresa RENAULT ESPAÑA COMERCIAL ha comunicado a las autoridades de consumo de Castilla y León el problema del vehículo y las medidas que voluntariamente ha adoptado, consistentes en contactar con los propietarios de los vehículos afectados, para controlar la armella de la cerradura y, en su caso, sustituir el capó.

**Órgano notificante:** Junta de Castilla y León

**Fecha:** 21/05/2021