



Producto notificado a través de la Red de Alerta

Nº:	CCAA-238/2020
Identificación del producto:	VEHÍCULO, marca SEAT, modelo LEÓN (modelos de 2014-2015)
Categoría	Vehículos y accesorios
Naturaleza del riesgo:	Accidente de tráfico En algunos vehículos con motor 1.2l TSI existe la posibilidad de que se rompa la polea del variador del árbol de levas de admisión. Como resultado puede fallar el variador y dañar la correa de la distribución.
Medidas adoptadas por el órgano notificante::	La empresa SEAT ha comunicado a las autoridades de consumo de Cataluña el problema del vehículo y las medidas que voluntariamente ha adoptado, consistentes en contactar con los propietarios de los vehículos afectados, para sustituir el variador del árbol de levas.
Órgano notificante:	Generalidad de Cataluña
Fecha:	14/07/20

