

Producto notificado a través de la Red de Alerta

| | |
|---|---|
| Nº: | CCAA-279/2021 |
| Identificación del producto: | MOTOCICLETA, marca KAWASAKI, modelo ZX1002A/B/D |
| Categoría del producto: | Vehículos y accesorios |
| Naturaleza del riesgo: | Accidente de tráfico |
| Descripción del riesgo: | En las unidades afectadas, la cantidad de grasa aplicada en el cojinete de la rueda trasera puede ser insuficiente. Esto puede provocar un fallo en el cojinete, y en el peor de los casos un bloqueo de la rueda. |
| Medidas adoptadas por el órgano notificante: | La empresa KAWASAKI MOTORS EUROPE ha comunicado a las autoridades de consumo de Cataluña el problema de la motocicleta y las medidas que voluntariamente ha adoptado, consistentes en contactar con los propietarios de las motocicletas afectadas para sustituir la almohadilla. |
| Órgano notificante: | Generalidad de Cataluña |
| Fecha: | 08/10/2021 |

